

Clave
628

1. Descripción del producto:

Adaptador para mototool

Dimensiones (in):	2" x 1/4"
Dimensiones (mm):	51 x 6.4
Material:	Metal y plástico
Especificación:	SM51
Máx. rpm:	25,000



1. Aplicación

- Para montar discos de lija y de fibra de cambio rápido con diámetro de 2".

2. Instrucciones de operación

- Para uso en un mototool.
- Monte el adaptador en la máquina.
- Monte el disco en el adaptador y proceda a apretarlo.
- Proceda a efectuar la operación.

3. Información de seguridad

- Se recomienda usar equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
- Nunca exceda la velocidad máxima marcada en la etiqueta.
- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.

4. Manejo

- Maneje el adaptador con precaución para prevenir golpes o caídas que puedan mermar la vida útil del producto.

5. Almacenamiento

- Guarde el adaptador sobre una superficie plana a por lo menos 10 centímetros de altura del suelo, lejos de superficies húmedas, frías, calientes o de cualquier tipo de fluido que pueda dañarla.

6. Unidades de empaque

- Piezas por caja: 1 unidad.